


COSTADO



**EL DESARROLLO ASÍMETRICO EN LA
PROA ES DEBIDO AL DOBLEZ QUE
TENDRÁ LA LÁMINA AL ENSAMBLAR
LOS COSTADOS**

COSTADO

COSTADO DE UNA PIEZA (1 de 3)



CURVA DEL ARRUFO, CUBIERTAS 2a, 3a y 4a (1 de 2)

